



Условное обозначение
EN 12072 G Z 17 Ti
AWS A5.9-93 ER 430 (mod.)
W.No. 1.4502

BOHLER SKWA-IG

ОПИСАНИЕ

Проволока типа G Z 17 Ti/ER 430 для наплавки уплотняющих поверхностей газовых, водяных и паровых клапанов, фитингов и оснастки изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей. Рабочая температура до 500 °C. проволока обеспечивает хорошие поддающие свойства в сочетании с прекрасными сварочно-технологическими свойствами. Окалиностойкость до 900 °C. Проволока также предназначена для соединительной сварки ферритных нержавеющих сталей содержащих 13-18 % хрома, когда необходимо обеспечения цветового подобия наплавленного металла и материала основы.

Предварительный подогрев поверхности до 250-450 °C необходим для соединительной сварки. Отжиг 650 - 750 °C улучшает прочность наплавленного металла.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Ti
0,07	0,6	0,6	17,5	+

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

(*)	и	у 1 слой	у 2 слой	у 3 слой	a
Предел текучести, R _e , N/mm ²					≥300
Предел прочности, R _m , N/mm ²					≥500
Относительное удлинение, A (L ₀ =5d ₀), %					≥20
Твердость, HB:	150-170	300-400	200-300	170-220	130

(*) и – после наплавки, без термообработки, материал основы – низколегированная сталь, защитный газ – аргон + 8 - 10 % CO₂

а – отжиг, 750 °C/ 2 часа, защитный газ – аргон + 8 – 10 %

1) Твердость наплавленного металла в значительной степени зависит от степени перемешивания с металлом основы (определяется конкретными параметрами сварки) и химического состава металла основы. Как правило, чем выше степень перемешивания и/или содержание углерода в металле основы, тем выше твердость наплавленного металла. Газовые смеси содержащие CO₂ обеспечивает более высокую твердость наплавки, чем без него.

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ

SKWA-IG обладает высокими сварочно-технологическими свойствами во всех пространственных положениях.

Защитный газ – аргон + 8 – 10 % CO₂

Форма поставки: проволока на катушках по 15 кг, диаметр 1,0; 1,2; 1,6 мм.

Сварка постоянным током обратной полярности (+ на проволоке)

СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наплавка: все типы материалов, способных к наплавке, углеродистые и низколегированные стали.

Соединительная сварка: нержавеющие хромистые стали с содержанием углерода до 0,2% (ремонтная сварка)

1.4510 X3CrTi17

AISI 430Ti, 431